

Dauer Beharrung t [h]

Beginn PV

t 1

t 2

t 3

Pumpe ein

Leistungscharakteristik BrunnenProjekt-Nr.:Anlage:Obermain Therme Bad Staffelstein, Wasserrechtl. Genehmigungsverf. Thermen 1 u. 21757023.2.3

Ermittlung des Leistungscharakteristik eines Brunnen aus einem mindestens dreistufigen Pumpversuch (Brunnentest) mittels grafischer Darstellung der Q-s-Linie

Beginn PV

Q 1

Q 2

Q3

Entnahmestufen Q [I/s]

0,00

2,00

3,00

4,00

Eingabe:

Wasserversorgung	Ruhewasserspiegel		Ansatz Bezugsmesspunkt		Bezugspunkt
Obermain Therme Bad Staffelstein	0,00	[m u.Bezug]	257,28	[m NN]	OK Bohrkeller
Brunnenbezeichnung	Pumpversuchsbeginn		Pumpversuchsende		Dauer PV [h]
Therme 2	16.6.93 12:00	[TT.MM.JJ hh:mm]	8.7.93 14:30	[TT.MM.JJ hh:mm]	530:30:00

0,00

71,40

121,23

171,05

Absenkung [m u. Bezug]

RWSP

s 1

s 2

s 3

	5,00	Q 4	211,29	s 4		t 4
	3,50	Q 5	170,86	s 5		t 5
Ausgabe:	spezifische Ergiebigkeit		Absenkung [m u. RWSP]		Wasserspiegel [m NN]	
	0,00	RWSP	0,00	RWSP	257,28	RWSP
	0,03	C1 [l/sm]	71,40	s 1	185,88	WSP - s 1
	0,02	C2 [l/sm]	121,23	s 2	136,05	WSP - s 2
	0,02	C3 [l/sm]	171,05	s 3	86,23	WSP - s 3
	0,02	C4 [l/sm]	211,29	s 4	45,99	WSP - s 4
	0.00	OF II/amil	170.00		96.40	WCD of

